

来館される皆さまの声をふまえ、「三田市総合福祉保健センター」の設備を改善しました！

◆トイレの入り口に手すりを延長設置

以前までは廊下にのみ手すりを設置していましたが、トイレの入り口まで手すりを延長し、より安全に利用できるようになりました。

◆活動者交流ひろば前に衝突防止ミラーを設置

来館者の方が部屋から廊下に出られる際、通行者の様子が分かりやすいように、衝突防止ミラーを設置しました。

◆表示看板の充実

「三田市総合福祉保健センター」の表示看板を充実させ、来館者が一目で分かるようになりました。

これからも指定管理者として皆さまのご意見、ご要望等を参考に、今後のさらなるサービス向上に努めてまいります！